



## 大众汽车(中国)销售有限公司召回部分进口 Aventador 汽车

日前，大众汽车(中国)销售有限公司向海关总署备案了召回计划，自 2018 年 8 月 24 日起，大众汽车(中国)销售有限公司将召回自 2011 年 8 月 27 日至 2018 年 2 月 9 日生产的 381 台 2012-2018 年款 Aventador 汽车。

本次召回范围内部分车辆，由于发动机控制单元软件问题，在松开加速踏板，发动机转速低于 2000 转且档位由高到低换挡从而进入怠速状态的低速过程中，有可能发生发动机熄火的情况，并在此过程中有可能对转向助力及刹车助力功能造成影响，存在安全隐患。

大众汽车(中国)销售有限公司兰博基尼品牌将委托授权经销商为相关车辆的发动机控制单元软件进行升级。

对于拥有客户档案的用户，大众汽车(中国)销售有限公司兰博基尼品牌将以挂号信等形式通知客户，授权经销商会主动联系相关用户进行预约维修服务。用户也可以致电大众汽车(中国)销售有限公司热线 400-116-6606 获取此次召回的相关信息。